Schneeprofil: Mengusovska dolina

Name: Kacerik	**E-Mail:** martinko.kacerik@gmail.com	**Aufnahmedatum:** 04. Mär. 2019 11:30
Ort: Mengusovska dolina	**Seehöhe:** 1660 m	**Lufttemperatur:** 3°C
Subregion: Slovensko	**Hangneigung:** 32°	**Niederschlag:** kein Niederschlag
Region: Slovensko	**Exposition:** SW	**Intensität:**
Land: Slovensko	**Windgeschw.:** mäßig (20 - 40 km/h)	**Bewölkung:** wolkenlos (0/8)
Lat/Long : 49.1628° / 20.0781°	**Windrichtung:** NW	**Schneeprofilklasse:**

+ Neuschnee ● Rundkörnig ∧ Tiefenreif ○ Schmelzform kantig, abgerundet Schmelzkruste
⟋ Filziger Schnee □ Kantigkörnig ∨ Oberflächenreif ▬ Eislamelle Graupel

T(°C) -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0
R(N) 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
M B 1F 4F FA

Bemerkungen:
RB 7: kein Bruch



H (cm)	Ø	F¹	F²	D (mm)	K	Niete	kg/m³	Stabilitätstest
370	2	●	●	0.5	2			
360–350	2	○	○	0.5 - 1.0	2	◊		
340	3	○	○	1.0 - 1.5	3	◊◊		
330–320	3	○	○	1.5	3	◊◊		
310	3	○	○	0.5 - 0.75	3 - 4	◊◊		
300–270	3	●	○	0.25 - 0.5	2	◊		
260–200	2	●	○	0.5	3	◊		

© 2019 LAWIS | Uni-Wien