Schneeprofil: Oberes Nassfeld

Name: Lako Grohag Nord	**E-Mail:** in...@stefan-rieger.at	**Aufnahmedatum:** 10. Apr. 2019 10:30
Ort: Oberes Nassfeld	**Seehöhe:** 2070 m	**Lufttemperatur:** 3°C
Subregion: Hohe Tauern	**Hangneigung:** 35°	**Niederschlag:** Regen
Region: Salzburg	**Exposition:** W	**Intensität:** schwach
Land: Österreich	**Windgeschw.:** schwach (< 20 km/h)	**Bewölkung:** bedeckt (8/8)
Lat/Long : 47.1243° / 12.8112°	**Windrichtung:** NO	**Schneeprofilklasse:**

+ Neuschnee ● Rundkörnig ∧ Tiefenreif ○ Schmelzform kantig, abgerundet Schmelzkruste
/ Filziger Schnee □ Kantigkörnig ∨ Oberflächenreif ▬ Eislamelle Graupel



Bemerkungen:
CT 14@68.0cm: plötzlicher Bruch glatt (SP)
ECTP 16@1.0cm: plötzlicher Bruch (P) (ganzer Block)

Bei nachher durchgeführter Sprengung brach eine nasses Schneebrett im Berreich von 95 -68cm. Bei der Sprengung konnte das schwache Fundament nicht angesprochen werden.

© 2019 LAWIS | Uni-Wien