Schneeprofil: Flimjoch

Name: Gruber, Rastner	**E-Mail:** lawine@provinz.bz.it	**Aufnahmedatum:** 15. Dez. 2019 12:00
Ort: Flimjoch	**Seehöhe:** 2900 m	**Lufttemperatur:** -1°C
Subregion: Ultental / Val d'Ultimo	**Hangneigung:** 35°	**Niederschlag:** kein Niederschlag
Region: Südtirol / Alto Adige	**Exposition:** SO	**Intensität:**
Land: Italia	**Windgeschw.:** schwach (< 20 km/h)	**Bewölkung:** wolkenlos (0/8)
Lat/Long : 46.5357° / 10.8316°	**Windrichtung:** NW	**Schneeprofilklasse:**

+ Neuschnee ● Rundkörnig ∧ Tiefenreif ○ Schmelzform kantig, abgerundet Schmelzkruste
/ Filziger Schnee □ Kantigkörnig ∨ Oberflächenreif ▬ Eislamelle Graupel

T(°C) -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0
R(N) 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

M B 1F 4F FA

Bemerkungen:
Profil am Abbruchkante der Unfalllawine. Abbruchkante schon wieder stark eingeblasen. Allgemein Gelände stark vom Wind gezeichnet.

ECTP 12@46.0cm: plötzlicher Bruch (P) (ganzer Block)



Ø	F¹	F²	D (mm)	K	Niete	kg/m³	Stabilitätstest
1	●	●	0.5	4			
1	□	□	1.0	2	◊◊◊		
1	○	▬	1.5	3	◊◊		
1	□	□	1.0 - 2.0	2	◊◊◊		
1	∧	∧	1.5 - 3.0	1	◊◊◊◊		

© 2019 LAWIS | Uni-Wien