Schneeprofil: Prettau/Golatsch

Name: Forststation Steinhaus	**E-Mail:** forststation.steinhaus@provinz...	**Aufnahmedatum:** 02. Feb. 2023 10:30
Ort: Prettau/Golatsch	**Seehöhe:** 2150 m	**Lufttemperatur:** -5.9°C
Subregion: Durreckgruppe / Gr. d. Cima Du...	**Hangneigung:** 18°	**Niederschlag:** Schnee
Region: Südtirol / Alto Adige	**Exposition:** NW	**Intensität:** schwach
Land: Italia	**Windgeschw.:** mäßig (20 - 40 km/h)	**Bewölkung:** bedeckt (8/8)
Lat/Long : 47.025° / 12.1076°	**Windrichtung:** N	**Schneeprofilklasse:**

+ Neuschnee ● Rundkörnig ∧ Tiefenreif ○ Schmelzform kantig, abgerundet ◎ Kunstschnee
⟋ Filziger Schnee □ Kantigkörnig ∨ Oberflächenreif ▬ Eislamelle Graupel Schmelzkruste



Bemerkungen:
ECTN 6@91.0cm: Teilbruch (N)
ECTN 7@91.0cm: Teilbruch (N)
Abgeblasene Geländerücken, Triebschnee hinter Geländekante und in Rinnen und Mulden, Lokal unterschiedliche Schneeverhältnisse

Ø	F¹	F²	D (mm)	K	Niete	kg/m³	Stabilitätstest
1	⟋	●	0.5 - 1.0	1			
1	⟋	⟋	1.0 - 1.5	1	ooo		
1	◎	⌂	1.5	3 - 4	oooo		
1	□	□	1.0 - 2.0	1	ooooo		
1	□	⌂	1.0 - 2.0	1 - 2	oooo		
1	◎	⌂	1.5	3	ooo		
1	□	□	2.0	2 - 3	ooo		
1	∧	□	2.0 - 4.0	1	ooooo		

© 2023 LAWIS | Uni-Wien