Schneeprofil: Daunjoch unter Bergsation

Name: Klaus Knoflach u. Franz Tanzer...	**E-Mail:** knoflach-klaus@gmx.at	**Aufnahmedatum:** 09. Feb. 2023 14:20
Ort: Daunjoch unter Bergsation	**Seehöhe:** 2970 m	**Lufttemperatur:** -3.3°C
Subregion: Zentrale Stubaier Alpen	**Hangneigung:** 39°	**Niederschlag:** kein Niederschlag
Region: Tirol	**Exposition:** SO	**Intensität:**
Land: Österreich	**Windgeschw.:** kein Wind (0 km/h)	**Bewölkung:** wolkenlos (0/8)
Lat/Long : 47.0008° / 11.1026°	**Windrichtung:**	**Schneeprofilklasse:**

+ Neuschnee ● Rundkörnig ∧ Tiefenreif ○ Schmelzform kantig, abgerundet ◎ Kunstschnee
⟋ Filziger Schnee □ Kantigkörnig ∨ Oberflächenreif ▬ Eislamelle Graupel Schmelzkruste

Bemerkungen:
ECTP 26@44.0cm: plötzlicher Bruch (P) (ganzer Block)



© 2023 LAWIS | Uni-Wien