Schneeprofil: Wetterstation Malga Terlago

Name: Sergio, Lukas, Norbert, Giulio...	**E-Mail:** lawine@tirol.gv.at	**Aufnahmedatum:** 20. Feb. 2023 12:20
Ort: Wetterstation Malga Terlago	**Seehöhe:** 1790 m	**Lufttemperatur:** 4.3°C
Subregion: Paganella	**Hangneigung:** 0°	**Niederschlag:** kein Niederschlag
Region: Trentino	**Exposition:**	**Intensität:**
Land: Italia	**Windgeschw.:** kein Wind (0 km/h)	**Bewölkung:** bedeckt (8/8)
Lat/Long : 46.143° / 11.0215°	**Windrichtung:**	**Schneeprofilklasse:**

+ Neuschnee ● Rundkörnig ∧ Tiefenreif ○ Schmelzform kantig, abgerundet ◎ Kunstschnee
/ Filziger Schnee □ Kantigkörnig ∨ Oberflächenreif ▬ Eislamelle Graupel Schmelzkruste

T(°C) -22 -20 -18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0
R(N) 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

M B 1F 4F FA

Bemerkungen:
ECTN 22@48.0cm: Teilbruch (N)



H (cm)	Ø	F1	F2	D (mm)	K	Niete	kg/m³	Stabilitätstest
100	2	◎	◎	1.0 - 1.5	3 - 4			
	2	○	□	1.0 - 1.5	2	◊◊		
90	2	◎	◎	1.0 - 1.5	3	◊◊		
	2	○	□	1.0	2	◊◊		
80	2	◎	◎	1.0 - 1.5	3	◊◊		
	2	○	□	1.0	1 - 2	◊◊		ECTN22 (0°)
70	2	□	□	1.0 - 1.5	2	◊◊◊		
60	2	◎	◎	1.0 - 2.0	3	◊◊◊		
	2	□	∧	2.0 - 3.0	2 - 3	◊◊◊◊		
50	2	◎	◎	1.5 - 3.0	4	◊◊◊		
	2	□	□	1.5 - 2.5	2 - 3	◊◊◊		
40	2	◎	□	2.0	3 - 4	◊◊◊		
	2	□	□	1.0 - 1.5	3	◊◊◊		
30	2	◎	◎	1.5 - 2.0	3	◊◊◊		
	2	⌂	⌂	1.0 - 2.0	3	◊◊		
20								
10	2	⌂	∧	1.0 - 2.5	3 - 4	◊◊		

© 2023 LAWIS | Uni-Wien