# Schneeprofil: Breitspitze

| | | |
|---|---|---|
| **Name:** Strolz M. | **E-Mail:** m.strolz@bergbahnen-galtuer.at | **Aufnahmedatum:** 17. Mär. 2023 10:00 |
| **Ort:** Breitspitze | **Seehöhe:** 2298 m | **Lufttemperatur:** 3.6°C |
| **Subregion:** Silvretta | **Hangneigung:** 30° | **Niederschlag:** kein Niederschlag |
| **Region:** Vorarlberg | **Exposition:** N | **Intensität:** |
| **Land:** Österreich | **Windgeschw.:** kein Wind (0 km/h) | **Bewölkung:** leicht bewölkt (1/8 - 2/8) |
| **Lat/Long :** 46.9562° / 10.1211° | **Windrichtung:** | **Schneeprofilklasse:** |

+ Neuschnee ● Rundkörnig ∧ Tiefenreif ○ Schmelzform kantig, abgerundet ◎ Kunstschnee
/ Filziger Schnee □ Kantigkörnig ∨ Oberflächenreif ▬ Eislamelle Graupel Schmelzkruste




| Ø | F¹ | F² | D (mm) | K | Niete | kg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | ● | 1.0 | 1 | | |
| 1 | ● | ● | 0.5 | 2 - 3 | | |
| 1 | / | ● | 5.0 | 2 | | |
| 1 | ● | ⌂ | 0.5 | 3 | | |
| 1 | ∧ | □ | 3.0 - 4.0 | 1 | | |
| 1 | ● | ● | 0.5 - 1.0 | 2 | | |
| 1 | ⌂ | ⌂ | 0.5 - 1.0 | 3 | | |
| 1 | ● | ● | 1.0 | 2 | | |
| 1 | ● | ● | 0.5 - 1.0 | 3 - 4 | | |
| 1 | ○ | ● | 1.0 | 4 | | |
| 1 | □ | ∧ | 3.0 - 4.0 | 1 | | |

Stabilitätstest

Bemerkungen:
Profil erstellt an der Abrisskante eines Schneebrettes das am Abend zuvor durch HS Sprengung ausgelöst wurde. Abbruchkante bei 108cm

ECTP 18@108.0cm: plötzlicher Bruch (P) (ganzer Block)


© 2023 LAWIS | Uni-Wien