Schneeprofil: Milchwanne

Name: Kilian Sättele/ Jakob Singer	**E-Mail:** kilian.saettele@gmx.net	**Aufnahmedatum:** 02. Mär. 2023 11:00
Ort: Milchwanne	**Seehöhe:** 1890 m	**Lufttemperatur:**
Subregion: Allgäuer Alpen	**Hangneigung:** 35°	**Niederschlag:** kein Niederschlag
Region: Vorarlberg	**Exposition:** N	**Intensität:**
Land: Österreich	**Windgeschw.:** kein Wind (0 km/h)	**Bewölkung:** leicht bewölkt (1/8 - 2/8)
Lat/Long : 47.3092° / 10.0902°	**Windrichtung:**	**Schneeprofilklasse:**

+ Neuschnee ● Rundkörnig ∧ Tiefenreif ○ Schmelzform kantig, abgerundet ◎ Kunstschnee
/ Filziger Schnee □ Kantigkörnig ∨ Oberflächenreif ▬ Eislamelle Graupel Schmelzkruste



Ø	F¹	F²	D (mm)	K	Niete	kg/m³	Stabilitätstest
1	/	/	1.0 - 2.0	1			
1	●	●	1.0 - 3.0	2			
2-3	◎	□	1.0 - 5.0	3			
1-2	⌂	⌂	1.0	2 - 3			
2	◎	◎	1.0 - 5.0	4			
1	□	□	0.5 - 3.0	1 - 2			
2	□	∧	2.0 - 5.0	1			

© 2023 LAWIS | Uni-Wien